

VADA HRANY

Vnější mělká poškození hrany nebo mušlovité lomy, které neovlivňují pevnost skla a které nepřesahují šířku utěsnění okraje jsou přípustné.

Vnitřní mušlovité lomy bez volných úlomků, které jsou vyplněny těsnícím materiálem jsou povoleny.

Obecně je řezaná hrana hladce ulomená, ale mohou se vyskytnout, zejména u silnějších tabulí a tabulí s nepřímocíhými tvary, také místa lomu, např. v místech přiložení řezného nástroje.



Kromě toho mohou vzniknout místa, kde došlo k opravování (např. při lámání skla kleštěmi). Mušle, které nesníží tloušťku skla jednotlivé tabule o více než **15%**, jsou **přípustné**. Max. rádius mušlí nesmí přesáhnout **3 mm**.

Izolační sklo s integrovanou žaluzií v meziprostoru IS

vlivem používání žaluzií může dojít k jemnému oděru a poškrábání nízkoemisivní pokovené vrstvy, která je nanášena na sklo. Tato skutečnost je neovlivnitelná a musí se s ní počítat.

